


1.



винт регулировки

ограничитель

2.



3.

### Работа с лапкой для потайных швов

1. Настройте оверлок на трехниточный шов, сняв левую иглу. Сложите ткань таким образом как показано на рис. 1
2. Установите длину стежка 4-5. Положите ткань под прижимную лапку оверлока изнанкой кверху. Пропустите сложенный край ткани через ограничитель, расположенный внизу передней части лапки. Попробуйте сделать несколько стежков на свободном куске ткани и отрегулируйте ограничитель так, чтобы игла захватывала складку. Отрегулировать ограничитель можно с помощью небольшого регулировочного винта на верхней части лапки (рис. 2).
3. После регулировки прошейте ткань. Внешний край ткани будет обрезан, как показано на рис. 2. После завершения, вытащите прошитый кусок ткани и установите новый под лапку так же, как описано в пункте 2 настоящей инструкции. Швы должны быть практически незаметны на лицевой стороне прошитой ткани.